



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE T.A.O.

ORDINANZA N° 27/2021

INTERDIZIONE TEMPORANEA PORZIONE DI SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LOCALITA' BUE MARINO PER INTERVENTO DI PROTEZIONE CAVO A FIBRA OTTICA COLLEGAMENTO SOTTOMARINO DI TELECOMUNICAZIONI MAZARA DEL VALLO-PANTELLERIA.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria:

VISTA:	La richiesta prot. n°308/RM/21 in data 01.09.2021 avanzata dalla POLISERVIZI S.r.l., incaricata dalla TIS (Telecom Italia Sparkle) per l'effettuazione di interventi subacquei per l'installazione della protezione del cavo a fibra ottica a completamento dei lavori di ripristino del collegamento sottomarino di telecomunicazioni Mazara del Vallo – Pantelleria.
VISTO:	Il progetto operativo per l'intervento tecnico correlato da relazione tecnica afferente le modalità di intervento fornito dalla POLISERVIZI S.r.l., che vedrà impiegato operatori OTS specializzati dipendenti della ditta FAROMAR e mezzi nautici di supporto ed assistenza alle operazioni, consistenti nell'installazione di sistema di protezione del cavo a fibra ottica mediante conchiglie in ghisa e relativi ancoraggi.
VISTA:	L'ulteriore documentazione allegata alla richiesta, come: certificazione tecnica delle unità impiegate, stralcio cartografica della zona d'intervento, piano di sicurezza, elenco dei mezzi e del personale OTS specializzato operante.
VISTO:	Il proprio N.O. n° 214/21 in data 07.09.2021 rilasciato per l'effettuazione dei lavori di che trattasi con l'impiego di operatori subacquei e mezzi navali minori di supporto ed assistenza.
VISTO:	Il N.O. espresso dal Comando Marittimo Sicilia con Msg. n° MARISICILIA 52469/N /CB-SEZSUPPOPERATIVI in data 07.09.2021.
VISTO:	Il N.O. in merito espresso dall'Istituto Idrografico della Marina con Msg. n°M_D MMIDROGE0008519 in data 03.09.2021.
VISTE:	Le proprie Ordinanze n°02/2021 – Regolamento delle operazioni subacquee nel Circondario Marittimo di Pantelleria, n°06/2021 – Regolamento portuale e della rada di Pantelleria, n°12/2021 Norme di sicurezza balneare.
VISTA:	L'Autorizzazione n°387 datata 02.07.2021 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Sicilia, Struttura Territoriale di Trapani a suo tempo rilasciata per l'esecuzione degli interventi urgenti di ripristino tecnico del collegamento di telecomunicazione da porre in essere su area demaniale marittima e prospiciente specchio acqueo ricadente in località Bue Marino – Pantelleria.

VISTA:	La convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72;
VISTI:	gli articoli 68, 81, 1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.
CONSIDERATO:	Che le operazioni tecniche-subacquee si rendono necessarie per il completamento dei lavori di ripristino dell'efficienza fisica del sistema di telecomunicazioni isolano e di protezione del predetto collegamento al fine di garantire il servizio pubblico di telefonia/trasmissione dati.
RITENUTO:	Necessario disciplinare, ai fini della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare, le attività di che trattasi da svolgersi con operatori subacquei e con l'ausilio di unità minori in servizio speciale di supporto.

RENDE NOTO

Che nel periodo compreso dal **08 settembre al 03 ottobre 2021**, secondo quanto stabilito nel successivo art. 1, lo specchio acqueo di forma rettangolare e retrostante tratto di costa (zona atterraggio cavo), delimitato:

a terra dai punti (datum WGS84):

9) di coordinate Lat. 36°50.288' N – Long. 011°56.957' E;

3) di coordinate Lat. 36°50.328' N – Long. 011°57.107' E;

a mare dai punti (datum WGS84):

1) di coordinate Lat. 36°50.539' N – Long. 011°56.887' E;

2) di coordinate Lat. 36°50.568' N – Long. 011°57.053' E;

ove insiste il collegamento sottomarino di telecomunicazioni Mazara del Vallo – Pantelleria regolarmente segnalato dalla cartografia nautica, sarà interessato da lavori tecnici subacquei anche con l'impiego di unità navali di supporto, per l'installazione di dispositivi a protezione del predetto collegamento di telecomunicazioni (cavo a fibra ottica).

ORDINA

Articolo 1 (interdizione dell'area)

Con decorrenza immediata e fino al termine dei lavori, per quanto di propria competenza ai fini della sicurezza della navigazione e limitatamente agli aspetti riguardanti questa Autorità Marittima, lo specchio acqueo sopra descritto e la porzione di area a terra meglio evidenziata nell'allegato stralcio cartografico, è interdetto alla balneazione, alle attività diportistiche in genere, all'esercizio della pesca sia professionale che ricreativa ivi compresa la pesca subacquea, alla navigazione, ancoraggio e sosta di qualsiasi unità durante l'intero periodo di esecuzione dei lavori menzionati.

Articolo 2 (obblighi e divieti)

E' fatto divieto di navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità all'interno dello specchio acqueo interdetto durante l'esecuzione dei lavori subacquei, ad esclusione dei mezzi nautici impegnate in operazione, nonché, ai mezzi delle Forze di Polizia e militari, comprese le unità dei Vigili del Fuoco e di Soccorso.

E' altresì vietato effettuare attività balneari/diportistiche in genere nonché esercitare la pesca sia professionale che ricreativa ivi compresa la pesca subacquea.

Al di fuori dell'aera interdetta, tutte le unità in transito ad una distanza di 100 metri, devono osservare le seguenti prescrizioni:

1. Procedere alla minima velocità di governo;

2. Prestare la massima attenzione a tutti i segnali ottici e/o sonori che dovessero provenire dall'unità impegnata nei lavori;
3. Attuare ogni ulteriore precauzione suggerita dalla buona perizia marinaiasca per una corretta condotta dell'unità;
4. Manovrare secondo quanto previsto dal vigente "Regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72)" e comunque adottando la massima cautela evitando la creazione di moto ondoso, che possa arrecare disturbo alle operazioni in corso.

Articolo 3 (disposizioni finali)

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale militare dipendente nonché a tutti gli Organi di Polizia e di Sicurezza.
2. Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze/condizioni, la facoltà del Comandante del Porto di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni di merito.
3. L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi o del mancato rispetto della presente ordinanza ovvero di ogni altra norma e/o regolamento.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o differente illecito sanzionato da norme speciali, saranno puniti ai sensi dell'art.1231 e 1174 del Codice della Navigazione, ai sensi dell'art.53 del Decreto legislativo 18/07/2005 n.171 e successive modificazioni, ovvero incorreranno nelle sanzioni principali ed accessorie previste dal D.lvo 04/2012, per quanto applicabili
5. I trasgressori saranno ritenuti, altresì, responsabili dei danni che saranno cagionati a persone o cose per effetto dell'illecito comportamento.
6. Il presente provvedimento entra in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione.

La diffusione sarà assicurata mediante affissione all'albo e pubblicazione sulla pagina del sito web istituzionale al link "ORDINANZE" :

[\(<http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx>\)](http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx)

Pantelleria, lì 07 Settembre 2021

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio TERRONE

D'ORDINE

IL REGGENTE
Luogotenente Np GUIDA Giuseppe
(Capo Sezione T.A.O.)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

ALLEGATO GRAFICO PARTE INTEGRANTE ORDINANZA N°27/2021 DEL 07.09.2021



AREA INTERDETTA INTERESSATA DAI LAVORI

DELIMITAZIONE:

Punti a terra (datum WGS84):

9) di coordinate Lat. $36^{\circ}50.288' N$ – Long. $011^{\circ}56.957' E$;

3) di coordinate Lat. $36^{\circ}50.328' N$ – Long. $011^{\circ}57.107' E$;

Punti a mare (datum WGS84):

1) di coordinate Lat. $36^{\circ}50.539' N$ – Long. $011^{\circ}56.887' E$;

2) di coordinate Lat. $36^{\circ}50.568' N$ – Long. $011^{\circ}57.053' E$;